

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 6/7/2013

TURNO: Di

CÓDIGO DE EQUIPO: J8B03480
D8T

NOMBRE OPERADOR: Alfonso Concepción

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor			✓
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			✓
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta			✓
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador			✓	19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			✓
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS			✓
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque		✓		37 Pértiga (boggy)			✓
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco		✓		38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")	✓		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 231.7

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 239.7

OPERADOR: Alfonso Concepción

SUPERVISOR: J. Q. B.

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: 56.4 galones de combustible

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTA DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 6-7-13

TURNO: Dia

CÓDIGO DE EQUIPO: EXC. 7156

NOMBRE OPERADOR: Abdel Nouri

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección			✓	15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio			✓	16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			✓
4 Freno de parqueo			✓	17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia			✓	18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		✓
6 Retardador	✓		✓	19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase			✓	33 Cintas reflectivas laterales / trasera			✓
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)			✓	34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros			✓	36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque			✓	37 Pértiga (boggy)			✓
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco	✓			38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia			✓	26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			✓

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 2304.2 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2311.1

OPERADOR: Abdel Nouri SUPERVISOR: Abdel Nouri

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: 2308.8 orometro del Diesel 38.7 G/s

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 6-7-13

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 0445

NOMBRE OPERADOR: Luis Dela

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventilador/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación	/		
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpiaparabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	/		
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros	/			36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque	/			37	Pértiga (boggy)	/		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco	/			38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia	/			26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 2416.0

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2502.2

OPERADOR: Luis Dela

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 2.7.2013

TURNO: _____

CÓDIGO DE EQUIPO: 1303

NOMBRE OPERADOR: Victor Costa

Rodillo

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta			
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 4713.2

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 4713.2

OPERADOR: _____

SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

Tubo protector

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 02/02/2013

TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 0788

NOMBRE OPERADOR: Juan Pablo Caballero

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación	/		
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta	/		
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6 Retardador	/			19 Fugas de agua o aceite	/			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase	/			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34 Botiquín de primeros auxilios	/		
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames	/		
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros	/			36 ROPS / FOPS	/		
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque	/			37 Pértiga (boggy)	/		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco	/			38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia	/			26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 143.6

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 151.1

OPERADOR: Juan Pablo Caballero

SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON
Gym

FECHA: 21/7/2013

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 0446

NOMBRE OPERADOR: MIKHAEL S. LOPEZ

ESECTOR

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación	✓		
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque	✓			37 Pértigas (boggy)	✓		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco	✓			38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 139.8

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 147.8

OPERADOR: _____

SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 20/09/13

TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 0788

NOMBRE OPERADOR: Juan Pablo Caballero

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	x Colocar		
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios			
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 314.9

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 323.9

OPERADOR: Juan Pablo Caballero

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**

STRACON
 Gym

FECHA: 20/07/2013

TURNO: Diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 0443

NOMBRE OPERADOR: Melbis Manuel Alvarado

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación	✓		
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque	✓			37 Pértiga (boggy)	✓		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco	✓			38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 463.3 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 473.1

OPERADOR: Melbis Manuel Alvarado SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: La señal de escolta no funciona

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 18-07-2013

TURNO: Di

CÓDIGO DE EQUIPO: 740B.88

NOMBRE OPERADOR: JOSE A. HERRERO

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas				14	Correas (ventilador/alternador)				27	Cinturón de seguridad			
2	Dirección				15	Nivel de combustible				28	Extintor			
3	Freno de servicio				16	Nivel de refrigerante (radiador)				29	Radio de comunicación			
4	Freno de parqueo				17	Nivel de aceites hidráulicos				30	Circulina / luz de escolta			
5	Freno de emergencia				18	Sistema hidráulico (mangueras)				31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6	Retardador				19	Fugas de agua o aceite				32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7	Luces (internas y externas)				20	Pernos y boquillas para engrase				33	Cintas reflectivas laterales / trasera			
8	Parabrisas y vidrios				21	Ajuste de tuercas (ruedas)				34	Botiquín de primeros auxilios			
9	Limpiaparabrisas				22	Escaleras / estribos				35	Kit antiderrames			
10	Espejos retrovisores				23	Faros neblineros				36	ROPS / FOPS			
11	Aire acondicionado				24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)				25	Barra / jaula antovuelco				38	Orden y limpieza			
13	Dirección de emergencia				26	Alarma de retroceso				39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 425.0 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 429.5

OPERADOR: JOSE A. HERRERO SUPERVISOR: JOSE A. HERRERO

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 18-7-2013

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 320D 0174

NOMBRE OPERADOR: Luis A. Ruiz

EXC

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección			✓	15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio			✓	16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación		✓	
4	Freno de parqueo			✓	17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia			✓	18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador			✓	19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)			✓	34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros			✓	36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✓	37	Pértiga (boggy)			✓
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco			✓	38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia			✓	26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 388.2

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 392.7

OPERADOR: Luis A. Ruiz

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

Piston del brazo con fuga de Aceite

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 18/7/13

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 3476

NOMBRE OPERADOR: NATIVIDAD VALENCIA

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación	✓		
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque	✓			37	Pértiga (boggy)	✓		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")	✓		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 172.2

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 175.9

OPERADOR: NATIVIDAD VALENCIA

SUPERVISOR: [Firma]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: DIESEL 90 gls

HOROMETRO 175.7

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA: 18-7-2013

TURNO: diurno

CÓDIGO DE EQUIPO: 74B Ejector.
04H3

NOMBRE OPERADOR: Carlos Hernández

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta			
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6 Retardador	/			19 Fugas de agua o aceite	/			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase	/			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34 Botiquín de primeros auxilios	/		
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames	/		
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia	/			26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 439.1 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 446.3

OPERADOR: Carlos Hernández SUPERVISOR: [Firma]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: golpe en la parte del buje de la
tapadera trasera en la parte derecha.

Combustible 54 galones, horometro 439.3 a las 7:07 am

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

Revisión de cable rebuscado.

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 15/7/13

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 3476

NOMBRE OPERADOR: Oscar A. Mendoza

Tractor DBT

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas				14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad			
2 Dirección				15 Nivel de combustible				28 Extintor		X	
3 Freno de servicio				16 Nivel de refrigerante (radiador)				29 Radio de comunicación		X	
4 Freno de parqueo				17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolta		X	
5 Freno de emergencia				18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 lacos/cuñas		X	
6 Retardador				19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas		X	
7 Luces (internas y externas)				20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera		X	
8 Parabrisas y vidrios				21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios		X	
9 Limpiaparabrisas				22 Escaleras / estribos				35 Kit antiderrames			
10 Espejos retrovisores				23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS		X	
11 Aire acondicionado				24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			X
12 Indicadores y alarmas (tablero)				25 Barra / jaula antovuelco		X		38 Orden y limpieza			
13 Dirección de emergencia				26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 149.6

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 155.3

OPERADOR: Oscar A. Mendoza

SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO **CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO**



FECHA: 15 de julio de 2013 TURNO: Noche

CÓDIGO DE EQUIPO: 740B Sector
0443

NOMBRE OPERADOR: Carlos Hernández

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación			
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta	/		
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6 Retardador	/			19 Fugas de agua o aceite	/			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase	/			33 Cintas reflectivas laterales / trasera			
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34 Botiquín de primeros auxilios	/		
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames	/		
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS			
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia	/			26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 386.3 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 394.9

OPERADOR: Carlos Hernández SUPERVISOR: [Firma]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

Abastecimiento de combustible, 60 galones, horometro 388.0
a las 9:14 am.

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON
Gym

FECHA: 15-7-13

TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: 4105

NOMBRE OPERADOR: Luis Uelez

REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO			REVISIÓN		ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventilador/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación	/		
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpiaparabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	/		
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros	/			36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque	/			37	Pértiga (boggy)	/		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco	/			38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia	/			26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 233 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 241

OPERADOR: Luis Uelez SUPERVISOR: [Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORT E DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA:

Ana D. Lorenzo

TURNO:

DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO:

2645

NOMBRE OPERADOR:

15-7-13

Volvo

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)	✓			27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible	✓			28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29 Radio de comunicación	✓		
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos	✓			30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite	✓			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase	✓			33 Cintas reflectivas laterales / trasera		X	
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34 Botiquín de primeros auxilios		X	
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos	✓			35 Kit antiderrames		X	
10 Espejos retrovisores	✓			23 Faros neblineros	✓			36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)			
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso	✓			39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO:

145 h.

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO:

154 h.

OPERADOR:

ana lorenzo

SUPERVISOR:

[Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

270 \$ Litros
combustible

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA:

6-7-2013

TURNO:

NIA

CÓDIGO DE EQUIPO:

2627

NOMBRE OPERADOR:

ERICK MARTIN GARRIDO

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	/			14 Correas (ventilador/alternador)	/			27 Cinturón de seguridad	/		
2 Dirección	/			15 Nivel de combustible	/			28 Extintor	/		
3 Freno de servicio	/			16 Nivel de refrigerante (radiador)	/			29 Radio de comunicación	/		
4 Freno de parqueo	/			17 Nivel de aceites hidráulicos	/			30 Circulina / luz de escolta	/		
5 Freno de emergencia	/			18 Sistema hidráulico (mangueras)	/			31 02 conos de seguridad + 02 lacos/cuñas	/		
6 Retardador	/			19 Fugas de agua o aceite	/			32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		
7 Luces (internas y externas)	/			20 Pernos y boquillas para engrase	/			33 Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8 Parabrisas y vidrios	/			21 Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34 Botiquín de primeros auxilios	/		
9 Limpiaparabrisas	/			22 Escaleras / estribos	/			35 Kit antiderrames	/		
10 Espejos retrovisores	/			23 Faros neblineros	/			36 ROPS / FOPS	/		
11 Aire acondicionado	/			24 Cables de corriente y remolque	/			37 Pértiga (boggy)	/		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	/			25 Barra / jaula antovuelco	/			38 Orden y limpieza	/		
13 Dirección de emergencia	/			26 Alarma de retroceso	/			39 Otros (detallar en: "comentarios")	/		

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO:

158

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO:

158

OPERADOR:

ERICK MARTIN

SUPERVISOR:

J. G. V.

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

GARRIDO

FUGA

ACEITE

RUEDAS

TRAS. N° 4

REPORTE DIARIO CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO



FECHA:

2 Julio 2013

TURNO:

DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO:

1-602

NOMBRE OPERADOR:

Marcos Aguirre

REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO			REVISIÓN	ESTADO		
	BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A		BIEN	MAL	N/A
1 Llantas / ruedas / orugas	✓			14 Correas (ventilador/alternador)				27 Cinturón de seguridad	✓		
2 Dirección	✓			15 Nivel de combustible				28 Extintor	✓		
3 Freno de servicio	✓			16 Nivel de refrigerante (radiador)				29 Radio de comunicación			✓
4 Freno de parqueo	✓			17 Nivel de aceites hidráulicos				30 Circulina / luz de escolta	✓		
5 Freno de emergencia	✓			18 Sistema hidráulico (mangueras)				31 02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas		✓	
6 Retardador	✓			19 Fugas de agua o aceite				32 Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		✓
7 Luces (internas y externas)	✓			20 Pernos y boquillas para engrase				33 Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8 Parabrisas y vidrios	✓			21 Ajuste de tuercas (ruedas)				34 Botiquín de primeros auxilios	✓		
9 Limpiaparabrisas	✓			22 Escaleras / estribos				35 Kit antiderrames	✓		
10 Espejos retrovisores		✓		23 Faros neblineros				36 ROPS / FOPS	✓		
11 Aire acondicionado	✓			24 Cables de corriente y remolque				37 Pértiga (boggy)	✓		
12 Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25 Barra / jaula antovuelco				38 Orden y limpieza	✓		
13 Dirección de emergencia	✓			26 Alarma de retroceso				39 Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO:

4778.6

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO:

4780.9

OPERADOR:

Marcos Aguirre

SUPERVISOR:

[Signature]

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

* no tiene conos de seguridad